

AIRLESS spuitresultaat niet naar wens

Product

Wagner Project 115

Wagner Airless Sprayer Plus

Wagner ProjectPro serie

Wagner PowerPainter serie



Omschrijving probleem

U bent niet tevreden met het resultaat dat u krijgt met uw Airless verfspuit. Dit vertaalt zich meestal in symptomen zoals: geen glad resultaat, teveel verf verbruik, of teveel spuitnevel.

Dit kan in sommige gevallen gepaard gaan met het afslaan van de machine, in verband met de thermische beveiliging (zie uitleg: "Mijn AIRLESS machine slaat af").

Oorzaak

De oorzaak van boven genoemde situaties komt, in bijna alle gevallen, neer op een of meer van de volgende zaken:



- gebruik van een verkeerd filter of tip
- de tip of het filter is niet goed gereinigd en daardoor verstopt
- de machine staat op te veel, of te weinig vermogen ingesteld
- de Airless machine is niet geschikt voor de dikte van de vloeistof
- gebruik van Histor Monodek en Flexa Powerdek welke niet goed verspuitbaar zijn

Oplossing 1: u krijgt banen in plaats van glad resultaat

Dit heeft altijd te maken met dat de verf te dik is voor de gebruikte tip. Het meest eenvoudig is om bij de verffabrikant de werkbeschrijving op de vragen. Hierin kunt u exact zien welke tip u dient te gebruiken en of u eventueel dient te verdunnen.

Oplossing 2: geen banen, maar het spuitbeeld is niet egaal en strak

Vraag de werkbeschrijving op bij de verffabrikant en controleer of de verf verspuitbaar is. Controleer of de gebruikte spuittip correspondeert met de beschreven spuittip in de werkbeschrijving. Histor Monodek en vermoedelijk Flexa Powerdek geven veelal niet het gewenste resultaat.

Oplossing 3: u verspuut teveel verf

Dit heeft ermee te maken dat de verf te dun is ten opzichte van de gebruikte tip. Vraag de werkbeschrijving op bij de verffabrikant om de juiste tip te achterhalen.

Oplossing 4: u ervaart teveel spuitnevel

Spuitnevel heeft 3 oorzaken:

- De muur die u bewerkt is niet schoon en geeft kalk / stof af, dat kan opwaaien. Dit kan worden ervaren als spuitnevel. Zorg er te allen tijde voor, dat de muur die u wilt bewerken afgenomen is.
- De gebruikte spuittip en/of filter past niet bij de dikte van de verf. Vraag hiervoor de werkbeschrijving van de fabrikant op, zodat u altijd de juiste tip heeft voor de gebruikte verf.

- Zorg ervoor dat u bij het spuiten, zoveel mogelijk met de spuitkop loodrecht naar de muur wijst. Houd een afstand van 20 cm (van spuitkop naar de muur). Probeert u het zwenken met uw arm / pols te vermijden.

Indien u bovenstaande in acht neemt kan spuitnevel nooit een succesvolle klus in de weg staan.